



STEGOCRAWL™ TAPE

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00 | 24 JUL 2019

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

STEGOCRAWL TAPE

2. FABRICANTE

Stego Industries, LLC
 216 Avenida Fabricante, Suite 101
 San Clemente, CA 92672 USA
 Ventas y Asistencia Técnica
 Tel: +1 (877) 464-7834
 international@stegoindustries.com
 www.stegoindustries.com



3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

USOS: La Cinta StegoCrawl Tape es una cinta de baja permeabilidad diseñada para aplicaciones de unión, sellado y parcheo de protección donde se requiere un material altamente adaptable. La cinta StegoCrawl está diseñada para unirse a StegoCrawl™ Wrap.

COMPOSICIÓN: La Cinta StegoCrawl Tape está compuesta por una película de polietileno y un adhesivo acrílico sensible a la presión.

TAMAÑO: La cinta StegoCrawl es de 3.75 pulgadas x 180 pies (9.52 cm x 54.86 m)

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

ESTÁNDARES APLICABLES:

Consejo de Cintas Sensibles a Presión (PSTC)

- PSTC 101 - Estándar Internacional Para Adherencia De Cintas Sensibles A La Presión
- PSTC 16 - Estándar Internacional Para Adhesión

TABLA 1: PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CINTA STEGOCRAWL TAPE

PROPIEDAD	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
Grosor Total		8 mil
Permeancia		0.03 perms
Resistencia Total a la Tensión	ASTM D882	28 lb/in a lo ancho
Elongación (al punto de quiebre) MD	ASTM D882	995%
Adhesión al Remover a 180°	PSTC 101 20 minutos permanencia ss	115 oz/in a lo ancho
	PSTC 101 20 minutos sobre HDPE	102 oz/in a lo ancho
Adhesión en Presión	PSTC 16	90 oz/in a lo ancho
Resistencia Ultravioleta		Excelente

Nota: Unidad de permeancia (perm) = grains/(ft²*hr*in-Hg)

STEGOCRAWL™ TAPE

UNA INNOVACIÓN DE STEGO INDUSTRIES, LLC | RETARDANTES DE VAPOR 07 26 00 | 24 JUL 2019

5. INSTALACIÓN

SELLADO: Superponga las costuras un mínimo de seis pulgadas y selle con StegoCrawl Tape. Algunos códigos de construcción requieren un traslape mínimo de doce pulgadas. Verifique los códigos apropiados antes de la instalación. Asegúrese de que el área de adhesión esté libre de polvo, suciedad, humedad y hielo para permitir la máxima adhesión de la cinta sensible a la presión.

SELLANDO ALREDEDOR DE TUBERÍAS: Instale StegoCrawl Wrap alrededor de la tubería, minimizando el espacio vacío. Selle alrededor de la base del tubo con StegoCrawl Tape.

La cinta StegoCrawl debe instalarse a más de 40 ° F (4 ° C). En temperaturas inferiores a 40 ° F, tenga especial cuidado de eliminar la humedad o el hielo del área de adhesión.

Para obtener información adicional, consulte las instrucciones de instalación completas de StegoCrawl.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Para información sobre costos vigentes de StegoCrawl Tape, contacte a su agente de ventas de Stego Industries.

7. GARANTÍA

Stego Industries LLC considera, de acuerdo con su experiencia y conocimiento, que las especificaciones y recomendaciones aquí contenidas son acertadas y confiables. Sin embargo, como las condiciones del sitio están fuera de su control, Stego Industries no garantiza resultados del uso de la información contenida aquí. Stego Industries LLC ofrece una garantía limitada sobre StegoCrawl Wrap. Por favor visite www.stegoindustries.com/legal para más información.

8. MANTENIMIENTO

Revise periódicamente para asegurarse de que las costuras estén aseguradas y el daño se repare con los accesorios StegoCrawl.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Puede obtener asesoramiento técnico, dibujos CAD personalizados e información adicional contactando a Stego Industries o visitando el sitio web.

Correo electrónico: international@stegoindustries.com

Número de contacto: +1 (877) 464-7834

Sitio web: www.stegoindustries.com

10. SISTEMAS DE ARCHIVO

- www.stegoindustries.com



+1 (877) 464-7834 | www.stegoindustries.com

LAS FICHAS TÉCNICAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS. PARA LA VERSIÓN MAS RECIENTE, VISITE WWW.STEGOINDUSTRIES.COM